

NO	269
施設名	北45条元園ゆたか公園
所在地	北海道札幌市東区北 4 5 条東 9 丁目 2 - 2 8
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	271
施設名	北49条さかえ公園
所在地	北海道札幌市東区北 4 9 条東 2 丁目 6 - 1 8
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	273
施設名	北園公園
所在地	北海道札幌市東区北 2 2 条東 1 4 丁目 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	274
施設名	烈々布公園
所在地	北海道札幌市東区北 4 3 条東 1 4 丁目 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①


全体②


設置場所


NO	275
施設名	北33条緑地
所在地	北海道札幌市東区北 3 3 条東 1 4 丁目 5 - 1
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	276
施設名	苗穂グリーン公園
所在地	北海道札幌市東区北 8 条東 1 9 丁目 3
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	277
施設名	ひのまる公園
所在地	北海道札幌市東区北 4 1 条東 1 0 丁目 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	277		
施設名	ひのまる公園		
所在地	北海道札幌市東区北41条東10丁目1		
備考	自立式標識（小型）	合計:2箇所	

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分	
	

全体①


全体②


設置場所


NO	1330
施設名	大学村の森
所在地	北海道札幌市東区北 2 8 条東 4 丁目 1
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	2943
施設名	明園中学校
所在地	北海道札幌市東区北 2 2 条東 1 2 丁目 1 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分




NO	2945
施設名	北園小学校
所在地	北海道札幌市東区北 2 5 条東 4 丁目 3 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	3181
施設名	新生児童会館
所在地	北海道札幌市東区北 8 条東 7 丁目 1 - 3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	


土台部分




NO	3182
施設名	元町児童会館
所在地	北海道札幌市東区北 2 1 条東 1 8 丁目 5 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	3228
施設名	栄地区センター
所在地	北海道札幌市東区北 3 6 条東 8 丁目 1 - 2 5 札幌市栄地区センター
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3229
施設名	ふしこ地区センター
所在地	北海道札幌市東区東区伏古 1 1 条 3 丁目 1 - 1 5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3230
施設名	丘珠ふれあいセンター
所在地	北海道札幌市東区丘珠町 1 8 3 - 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3236
施設名	苗穂・本町地区センター
所在地	北海道札幌市東区本町2条7丁目2-10
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3236
施設名	苗穂・本町地区センター
所在地	北海道札幌市東区本町2条7丁目2-10
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3308
施設名	札幌東陵高校
所在地	北海道札幌市東区東苗穂 1 0 条 1 丁目 2 - 2 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①


全体②


設置場所


NO	3308	
施設名	札幌東陵高校	
所在地	北海道札幌市東区東苗穂 1 0 条 1 丁目 2 - 2 1	
備考	自立式標識（小型）	合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	3309
施設名	札幌丘珠高校
所在地	北海道札幌市東区北丘珠 1 条 2 丁目 5 8 9 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所


看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	



NO	3309		
施設名	札幌丘珠高校		
所在地	北海道札幌市東区北丘珠1条2丁目589-1		
備考	自立式標識（小型）	合計:2箇所	


看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分	
	



NO	3355
施設名	中沼モエレ会館
所在地	北海道札幌市東区中沼町 1 0 4 - 3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3361
施設名	札幌光星高校
所在地	北海道札幌市東区北 1 3 条東 9 丁目 1 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3361
施設名	札幌光星高校
所在地	北海道札幌市東区北 1 3 条東 9 丁目 1 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

