

NO	3489
施設名	東部水再生プラザ
所在地	北海道札幌市白石区東米里2172-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	288
施設名	北郷こぶしさくら公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷2条2丁目5
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	294
施設名	フレンド公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通2丁目南6-35
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	299
施設名	みのる公園
所在地	北海道札幌市白石区栄通6丁目15
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	305
施設名	やよい公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水2条3丁目2-23
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	309
施設名	栄通しらかば公園
所在地	北海道札幌市白石区栄通18丁目8-28
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	310
施設名	菊水のぎく公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水1条4丁目6-23
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	313
施設名	菊水亀の子公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町8条2丁目14
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	314
施設名	菊水元町しらかば公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町2条4丁目3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	315
施設名	菊水元町すずらん公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町3条4丁目2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	317
施設名	菊水公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水5条2丁目1-26
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	326
施設名	大谷地緑地
所在地	北海道札幌市白石区流通センター1丁目1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	328
施設名	東札幌にれ公園
所在地	北海道札幌市白石区東札幌6条5丁目5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	331
施設名	東川下かわせみ公園
所在地	北海道札幌市白石区川下1条8丁目4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	332
施設名	東川下公園
所在地	北海道札幌市白石区川下4条4丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	334
施設名	南郷タンポポ公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通5丁目北3
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	336
施設名	南郷公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通6丁目南4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	346
施設名	白石ふじ公園
所在地	北海道札幌市白石区栄通12丁目2
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	354
施設名	白石東冒険公園
所在地	北海道札幌市白石区栄通19丁目8
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	357
施設名	米里公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町9条1丁目4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	361
施設名	北郷さつき公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷6条8丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2955
施設名	西白石小学校
所在地	北海道札幌市白石区中央3条5丁目2-37
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2966
施設名	柏丘中学校
所在地	北海道札幌市白石区平和通8丁目北3-1
備考	自立式標識 (小型) 合計: 2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3140
施設名	札幌白陵高校
所在地	北海道札幌市白石区東米里2062-10-2062-10 北海道札幌白陵高等学校
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	






NO	3145
施設名	白石区体育館
所在地	北海道札幌市白石区南郷通6丁目北1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3238
施設名	東札幌会館
所在地	北海道札幌市白石区東札幌2条4丁目3-14 東札幌まちづくりセンター
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3240
施設名	東白石会館
所在地	北海道札幌市白石区本通14丁目南6-1 東白石小学校
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3246
施設名	北都地区会館
所在地	北海道札幌市白石区北郷3条12丁目4-1札幌市白石区北東白石まちづくりセンター
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3247
施設名	北白石地区センター
所在地	北海道札幌市白石区北郷3条7丁目9-20
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	3310
施設名	札幌東高校
所在地	北海道札幌市白石区菊水9条3丁目1-5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3375
施設名	南栄会館
所在地	北海道札幌市白石区南郷通6丁目南1-35南栄会館
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3377
施設名	本郷会館
所在地	北海道札幌市白石区本郷通8丁目北1-21
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	3380
施設名	白石共栄福祉会館
所在地	北海道札幌市白石区平和通7丁目南1-15
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3383	
施設名	菊水元町南町内会館	
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町7条2丁目6-5	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3384
施設名	白菊会館
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町8条1丁目11-1札幌市白石区菊の里まちづくりセンター
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3388
施設名	川北会館
所在地	北海道札幌市白石区川北2条2丁目7-10
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3488
施設名	白石清掃工場
所在地	北海道札幌市白石区東米里2170-1
備考	自立式標識(小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

