

NO	43
施設名	あいの里きの子公園
所在地	北海道札幌市北区あいの里 1 条 3 丁目 5 - 2 5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分	
	



NO	44
施設名	あいの里すぎのこ公園
所在地	北海道札幌市北区あいの里2条1丁目9 - 1 3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	45
施設名	あいの里たけのこ公園
所在地	北海道札幌市北区あいの里 4 条 3 丁目 1 8 - 6
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分





NO	46
施設名	あいの里めだか公園
所在地	北海道札幌市北区あいの里 4 条 6 丁目 1 1 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分




NO	47
施設名	あいの里東公園
所在地	北海道札幌市北区あいの里 2 条 7 丁目 1 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	50
施設名	さつき公園
所在地	北海道札幌市北区北 1 1 条西 2 丁目 1 - 6
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分




NO	51
施設名	篠路あさひ公園
所在地	北海道札幌市北区篠路 9 条 3 丁目 4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	52
施設名	篠路川あい公園
所在地	北海道札幌市北区篠路 5 条 1 0 丁目 4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分	
	



NO	53
施設名	篠路こぐま公園
所在地	北海道札幌市北区篠路8条6丁目2 1－3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	54
施設名	篠路サクラ公園
所在地	北海道札幌市北区篠路4条9丁目14
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	55
施設名	篠路ハルニレ公園
所在地	北海道札幌市北区篠路4条10丁目4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分





NO	56
施設名	篠路みどり公園
所在地	北海道札幌市北区篠路 8 条 5 丁目 4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	59
施設名	篠路駅前南公園
所在地	北海道札幌市北区篠路4条6丁目10
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	60
施設名	篠路双葉公園
所在地	北海道札幌市北区篠路 1 条 7 丁目 7
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①



全体②


設置場所


NO	62
施設名	十軒青空公園
所在地	北海道札幌市北区篠路町上篠路 3 1 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分

NO	63
施設名	上篠路公園
所在地	札幌市北区篠路4条9丁目2-1
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①


全体②


設置場所


NO	65
施設名	新琴似のびっこ公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似 6 条 1 6 丁目 3 - 1 7
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分	
	

全体①


全体②


設置場所


NO	66
施設名	新琴似はづき公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似 1 0 条 8 丁目 6 - 1 0
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	69
施設名	新琴似めばえ公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似 1 2 条 8 丁目 2 - 1 0
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	70
施設名	新琴似安春公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似 5 条 4 丁目 2 - 1
備考	その他 合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分	
	

