

NO	3215
施設名	北会館
所在地	北海道札幌市北区北 2 9 条西 7 丁目 3 - 1 5 札幌市北区北会館
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3216
施設名	麻生総合センター
所在地	北海道札幌市北区北 3 9 条西 5 丁目 3 - 5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	3217
施設名	新琴似・新川地区センター
所在地	北海道札幌市北区新琴似2条8丁目1－20
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②

設置場所



NO	3222
施設名	太平百合が原まちづくりセンター
所在地	北海道札幌市北区太平 8 条 7 丁目 2 - 1 太平百合が原まちづくりセンター
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	3223
施設名	太平百合が原地区センター
所在地	北海道札幌市北区太平 1 2 条 2 丁目 1 - 1 7 札幌市太平百合が原地区センター
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分	
	



NO	3224
施設名	篠路コミュニティセンター
所在地	北海道札幌市北区篠路3条8丁目11-1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3227
施設名	幌北会館
所在地	北海道札幌市北区北 1 7 条西 5 丁目 1 - 7
備考	自立式標識（小型） 合計: 2 箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3304
施設名	札幌北陵高校
所在地	北海道札幌市北区屯田 7 条 8 丁目 5 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	3305
施設名	札幌英藍高校
所在地	北海道札幌市北区篠路町篠路 3 7 2 - 6 7
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分	
	

全体①


全体②


設置場所


NO	3307
施設名	札幌工業高校
所在地	北海道札幌市北区北 2 0 条西 1 3 丁目
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分




NO	3487
施設名	篠路破碎工場
所在地	北海道札幌市北区篠路町福移 1 5 3 - 1
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分	
	

全体①


全体②


設置場所
