

# 令和6年中における少量危険物施設等の事故発生状況について


札幌市消防局

## 1 少量危険物施設等の事故発生状況

### 過去5年間における少量危険物施設等の事故件数と流出量の推移

少量危険物施設等の事故は **119 件**（火災0件、流出119件）  
 事故件数は前年から **24 件増加**  
 流出量は、**15,708 リットル**で、前年より **622 リットル減少**

ホームタンクの事故は  
 全体の約 **88%**





## 2 ホームタンクに関連する事故発生状況

ホームタンクに関連する事故は、**105 件**

### 流出事故原因別件数と発生箇所

流出事故原因は、105 件中 **腐食劣化等**が **49 件**、発生箇所は **配管関係**が **60 件**



## 主なホームタンクの流出事故

### 腐食・経年劣化



土中に近い部分の配管が腐食し、灯油が漏えいした。

工事中に誤ってビスを打ち、配管に穴を開けてしまった。

### 工事による損傷



### 腐食・経年劣化



ストレーナー(ろ過装置)が老朽化によりひび割れ、下部から灯油が流出した。

草刈機により配管を破損させてしまった。

### 草刈機による破損



## 3 事故防止対策について

### 日常点検

腐食劣化等を原因とするホームタンク関連の事故が49件発生しています。その多くが、配管、ストレーナー(ろ過装置)、タンク本体など、目視で確認できる箇所で発生しています。これらの事故は、日常点検を実施することで防止できたものが大半であることから、配管の被覆が剥がれていないか、ストレーナー(ろ過装置)に亀裂が生じていないかなど、継続的に日常点検を実施し、事故が発生する前に計画的に改修する必要があります。

※ ホームタンクの日常点検チェックシートは、札幌市のホームページに掲載していますので、ダウンロードのうえご利用ください。

[https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/documents/hometan\\_tirasi2020.pdf](https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/documents/hometan_tirasi2020.pdf)



### ② 配管等の破損による事故防止

工事作業や草刈機により配管が破損し危険物が流出する事故が多く発生しています。ホームタンク等で使用されている配管には、取り回しがしやすい銅管が多く使われていますが、鋼管と比較すると外的な衝撃には弱いため、あらかじめ配管経路を確認することや配管保護カバーの設置により、事故防止対策が必要です。



### ③ 灯油が流出した際には

灯油が流出した疑いのある場合は、速やかに消防機関に通報するとともに、被害を最小限に抑えるために、ホームタンクの開閉バルブを閉止するなど、応急措置を講じることが必要です。