ID85

設置場所

中央区大通西 11 丁目地下鉄西 11 丁目駅出口記載言語

日・英・韓・中・繁

サイン種類

観光サイン

設置年月日

平成 12 年 11 月 30 日

管理者

みどりの管理課 (大通公園)

表面



背面





ID85 中央区大通西 11 丁目地下鉄西 11 丁目駅出口





シートの剥がれや浮き