

NO	145
施設名	屯田なかよし公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 3 丁目 7 - 1 8
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	146
施設名	屯田夏の雲公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 8 条 1 2 丁目 1
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	147
施設名	屯田二番通中央ひまわり公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 4 丁目 4 - 8
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	148
施設名	屯田のびのび公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 2 条 5 丁目 4 - 6 0
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	149
施設名	屯田花園公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 2 丁目 1 0 - 1 8
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	150
施設名	屯田ハマナス公園
所在地	北海道札幌市北区屯田4条6丁目6 - 2 2
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	151
施設名	屯田はやて公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 1 2 丁目 1 0 - 3
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	152
施設名	屯田春の風公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 9 条 5 丁目 7
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	154	
施設名	屯田ひがし公園	
所在地	北海道札幌市北区屯田 9 条 2 丁目 5	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分	
	

全体①	
	

全体②	
	

設置場所	
	

NO	155	
施設名	屯田ピノキオ公園	
所在地	北海道札幌市北区屯田 4 条 2 丁目 2 - 6	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分	
	

全体①	
	

全体②	
	

設置場所	
	

NO	156
施設名	屯田ひばり公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 6 条 1 1 丁目 5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	157
施設名	屯田ひよこ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 2 丁目 4 - 4
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	158
施設名	屯田ファミリー公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 8 丁目 8 - 5
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	159
施設名	屯田ふるさと公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 7 条 9 丁目 9
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	160
施設名	屯田ぼうふうりん公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 9 条 1 丁目 1 2 - 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	161
施設名	屯田ポプラ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 1 条 2 丁目 1 - 1 7
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	162
施設名	屯田みずほ西公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 6 条 9 丁目 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	163
施設名	屯田みずほ東公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 6 条 5 丁目 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	164
施設名	屯田みどり公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 2 条 1 丁目 5 - 3 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	165
施設名	屯田むつみ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 3 条 8 丁目 1 - 2 7
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所
