

NO	166
施設名	屯田やよい公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 7 条 4 丁目 9 - 1
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	167
施設名	屯田ゆうやけ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 9 条 1 丁目 1 - 3 8
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	168
施設名	屯田よつば公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 3 条 2 丁目 5 - 5
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	169
施設名	屯田ライラック公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 6 丁目 9 - 2 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	170
施設名	屯田わかくさ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 7 条 3 丁目 9
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	171
施設名	屯田わかば公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 8 条 7 丁目 5
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所

NO	172
施設名	屯田わんぱく公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 5 条 1 0 丁目 5 - 3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	173
施設名	屯田中央公園
所在地	北海道札幌市北区屯田 3 条 3 丁目 6 - 1 5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②


設置場所


NO	174
施設名	屯田南緑地
所在地	北海道札幌市北区屯田 3 条 4 丁目 3 - 1 0
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分	
	

全体①


全体②


設置場所


NO	181
施設名	北37条リバーサイド公園
所在地	北海道札幌市北区北 3 7 条西 2 丁目 1 北37条リバーサイド公園
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分




NO	183
施設名	幌北公園
所在地	北海道札幌市北区北 2 0 条西 7 丁目 2 - 2 8
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①



全体②


設置場所


NO	187
施設名	新琴似西公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似 8 条 1 4 丁目 6 - 1 1
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分

NO	188
施設名	太平ポプラ公園
所在地	北海道札幌市北区太平 5 条 2 丁目 1 - 8
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①


全体②


設置場所


NO	189
施設名	あいの里公園
所在地	北海道札幌市北区あいの里 4 条 8 丁目 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	189	
施設名	あいの里公園	
所在地	北海道札幌市北区あいの里4条8丁目1	
備考	自立式標識（小型）	合計:2箇所

看板部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	

土台部分	
	

全体①


全体②


設置場所


NO	2876
施設名	和光小学校
所在地	北海道札幌市北区北 3 4 条西 7 丁目 3 - 2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2881
施設名	新琴似小学校
所在地	北海道札幌市北区新琴似 7 条 3 丁目 2 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分


全体①


全体②



設置場所


NO	2886
施設名	新琴似北小学校
所在地	北海道札幌市北区新琴似 1 1 条 6 丁目 1 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分





NO	2903
施設名	茨戸小学校
所在地	北海道札幌市北区東茨戸 1 条 2 丁目 2 - 1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分	
	



NO	3143
施設名	北区体育館
所在地	北海道札幌市北区新琴似 8 条 2 丁目 1 - 2 5 札幌市北区体育館
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分




NO	3176
施設名	幌北児童会館
所在地	北海道札幌市北区北 1 7 条西 6 丁目 1 - 2 0
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分