

# しらかば台小学校

減速等の注意喚起の表示がなく、速度超過の車両が多い(R6)

<対策>

- ・路面標示設置（道路管理者（札幌市））
- ・児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成（小学校）

小学校

歩道が狭い(R6)

<対策>

- ・歩道拡幅（道路管理者（札幌市））
- ・児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成（小学校）


登り優先の道路のため、交差点手前に一時停止の標識がなく車と児童が接触する恐れ(R6)

<対策>

- ・看板、路面標示設置（道路管理者（札幌市））
- ・児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成（小学校）



# 旭小学校



# 北野小学校

車両進入規制区域だが、一方はスクールゾーンの  
標示が薄くなっており、一方には標示がない(R6)

<対策>

- ・路面標示の更新（道路管理者（札幌市））
- ・規制標識修繕（交通管理者（北海道警察））
- ・児童への指導（小学校）

小学校

600m



# 藤の沢小学校

歩道がない道路であり、車の抜け道となっている(R6)


<対策>

- ・区画線の設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導、街頭指導・啓発活動 (小学校)

小学校

0

400m



# 澄川小学校

車の抜け道となっていて車の速度が速い(R6)  
<対策>  
・児童への指導、該当指導・啓発活動、通学路危険箇所マップ(小学校)

小学校

0 400m


# 星置東小学校

交通量の多い交差点である(R6)  
<対策>  
・防護柵の設置 (道路管理者 (札幌市))

小学校



# 前田小学校



横断歩道のない道路であり、車の抜け道となっている(R6)  
<対策>  
・縁石低下、点字ブロック設置 (道路管理者 (札幌市))  
・横断歩道及び信号機の新設 (交通管理者 (北海道警察))

横断歩道のない道路だが、車の抜け道となっているほか、自転車の歩道走行が見受けられる(R6)  
<対策>  
・区画線 (白線) の塗り直し (道路管理者 (札幌市))

400m