

札幌市交通安全対策プログラム対策一覧（R6）

No.	学校名	区	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
1	緑丘小学校	中央	南10条西22丁目3-1	新規	スクールゾーン規制区域であるが、車両の進入がある	注意喚起物（路面標示）の設置	道路管理者（札幌市）
			南10条西22丁目3-3	過年度対策箇所	正面玄関前の道路を横断する児童が多い	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
2	北九条小学校	北	北9条西1丁目1・北9条東1丁目交差点	過年度対策箇所	交通量が多く歩道が狭い	児童への指導	小学校
						防護柵の設置	道路管理者（北海道開発局）
3	鴻城小学校	北	南あいの里5丁目～7丁目 JRあいの里駅南口ロータリー	新規	自動車の一時停止標識や横断歩道がない	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
			あいの里3条6丁目2	過年度対策箇所	横断歩道がない	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
4	新琴似西小学校	北	新琴似10条15丁目	過年度対策箇所	車の抜け道となっていて、横断歩道に停止線がない	停止線標示の新設	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導	小学校
5	新琴似緑小学校	北	新琴似10条11丁目 新琴似11条11丁目～新琴似10条13丁目 新琴似11条13丁目	過年度対策箇所	約500mにわたり横断歩道がない	注意喚起物（路面シール）の更新	区市民部
6	新陽小学校	北	北27条14丁目1-1（校舎裏交差点）	新規	車の抜け道となっていて、停止線が消えかかっている	注意喚起物（路面シール）の更新	区市民部
7	栄東小学校	東	北46条東13丁目	新規	車が2台並走することがあり、車と歩道の距離が近くなる	区画線（白線）の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導	小学校
8	北白石小学校	白石	北郷8条3丁目12	過年度対策箇所	信号のない四叉路	注意喚起物（路面シール）の更新	区市民部
9	白石小学校	白石	本通2丁目北歩道橋	新規	歩道橋があり歩道の見通しが悪い	注意喚起物（路面シール）の設置	区市民部
						階段降り口に利用者の飛び出し防止策を設置	道路管理者（北海道開発局）
10	平和通小学校	白石	平和通13丁目北	新規	片側二車線と片側一車線の道路が接続する交差点である	防護柵の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導	小学校
11	南白石小学校	白石	栄通2丁目14番地付近	新規	サイクリングロードと一般道の接続階段の1段ずつの段差が異なっている	街頭指導・啓発活動	小学校

No.	学校名	区	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
12	米里小学校	白石	菊水元町9条2丁目2付近	新規	交通量が多く、樹木により信号が見えにくい	樹木伐採	道路管理者（札幌市）
						注意喚起物（路面シール）の設置	区市民部
			菊水元町9条1丁目1-2	新規	横断歩道や区画線が損耗により見えにくくなっている	横断歩道標示塗り直し	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導	小学校
			菊水元町9条1丁目桜大橋前交差点	新規	交差点の道路標識が変則的	区画線（白線）の塗り直し	道路管理者（札幌市）
						交通規制の変更	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導	小学校
			菊水元町7条1丁目	新規	横断歩道や停止線の白線が見えにくくなっている	横断歩道標示塗り直し	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導	小学校
			菊水元町7条1丁目	新規	交通量が多い道路であり信号が設置されていない	児童への指導	小学校
13	厚別北小学校	厚別	厚別北2条3丁目1-1	新規	横断歩道に亀裂が入っている	道路維持（路面補修）	道路管理者（札幌市）
						児童への指導	小学校
14	新札幌わかば 小学校	厚別	青葉町9丁目6番	新規	交差点に信号がなく、道路標識や路面標示が薄くなっている	注意喚起物（路面標示）の更新	道路管理者（札幌市）
			青葉町9丁目～13丁目	新規	ゾーン30区域だが、道路の入り口付近以外に規制標識がなく、速度超過の車両が多い	最高速度規制標識増設	交通管理者（北海道警察）
						注意喚起物（看板）の設置	道路管理者（札幌市）
15	月寒小学校	豊平	月寒西2条10丁目2、月寒西1条11丁目1	新規	歩道が狭い	区画線（白線）の設置	道路管理者（札幌市）
16	東園小学校	豊平	豊平1条12丁目1-1	新規	根本が腐りかけており倒木の可能性がある	道路維持（路面補修・樹木伐採）	道路管理者（札幌市）
						児童への指導	小学校
17	豊平小学校	豊平	豊平5条7丁目	新規	歩行者信号の点滅時間が短い	注意喚起物（路面シール）の更新	区市民部

No.	学校名	区	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
18	しらかば台小学校	豊平	月寒東4条17丁目11-22	新規	減速等の注意喚起の表示がなく、速度超過の車両が多い	注意喚起物（路面標示）の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
			月寒東4条18丁目7	新規	歩道が狭い	歩道の拡幅	道路管理者（札幌市）
						児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
			月寒東4条19丁目2-1	新規	登り優先の道路のため、交差点手前に一時停止の標識がなく車と児童が接触する恐れ	注意喚起物（路面標示、看板）の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
19	美園小学校	豊平	平岸5条7丁目2-21①	新規	樹木の枝が通学路に覆い被さっており、信号が見えづらい。また、落雪の可能性はある	樹木の剪定、枯損木伐採	道路管理者（札幌市）
			平岸5条7丁目2-21②	新規	樹木の枝が通学路に覆い被さっており、信号が見えづらい。また、落雪や倒木の可能性がある	樹木の剪定、枯損木伐採	道路管理者（札幌市）
20	旭小学校	豊平	水車町3丁目	新規	道路中央の巨木が児童の通行の支障となっていて、倒木の可能性がある	樹木伐採	道路管理者（札幌市）
21	北野小学校	清田	北野4条2丁目・北野3条2丁目	新規	車両進入規制区域だが、一方はスクールゾーンの標示が薄くなっており、一方には標示がない	規制標識修繕	交通管理者（北海道警察）
						注意喚起物（路面標示）の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導	小学校
22	清田緑小学校	清田	清田7条3丁目・真栄5条1丁目・真栄4条1丁目	新規	坂道にある変形交差点であり、直進と右折が分かりにくく、ウインカーを点灯させずに走行する車両も多い	横断歩道標示塗り直し・信号現示秒数の変更	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導	小学校
23	藤の沢小学校	南	藤野3条2丁目、藤野4条2丁目	過年度対策箇所	歩道がない道路であり、車の抜け道となっている	区画線（白線）の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導、街頭指導・啓発活動	小学校
24	澄川小学校	南	澄川5条4丁目交差点	過年度対策箇所	車の抜け道となっていて車の速度が速い	児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップ	小学校
25	星置東小学校	手稲	星置2条1丁目14	新規	交通量の多い交差点である	防護柵の設置	道路管理者（札幌市）
26	前田小学校	手稲	前田6条11丁目3	新規	横断歩道のない道路であり、車の抜け道となっている	横断歩道及び信号機の新設	交通管理者（北海道警察）
						縁石低下、点字ブロック設置	道路管理者（札幌市）
			前田6条11～15丁目	新規	横断歩道のない道路だが、車の抜け道となっているほか、自転車の歩道走行が見受けられる	区画線（白線）の塗り直し	道路管理者（札幌市）