





車両管理事務配置図 1 : 1 0 0 0



東清掃事務配置図 1 : 1 2 0 0


旧車両管理事務所・東清掃事務所
表土調査用図面作成業務

報 告 書

令和 4 年 7 月



株式会社 公 清 企 業



凡 例

— : 敷地境界

□ : 起点

↻ : 統合区画

— : 旧排水管

— : 新排水管

□ : 土壌ガス調査 86地点 86検体
対象物質 : 1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、ベンゼン 3物質


● : 表土調査 (複数地点混合分析) 170地点 39検体

● : 表土調査 (単独地点分析) 掘削深度 : 地表-0.5m 12地点 12検体
対象物質 : カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、POB 8物質

● : 表土調査 (単独地点分析) 掘削深度 : 地表-0.5m 12地点 12検体
対象物質 : カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、POB 8物質

● : 表土調査 (単独地点分析) 掘削深度 : 地表-0.5m 1地点 1検体
対象物質 : 鉛 1物質

● : 表土調査時コア抜き必要箇所 20地点



凡 例

- 敷地境界
- 起点
- 統合区画
- 旧排水管
- 新排水管
- 表土調査 (単独地点分析) 掘削深度: 排管底面-0.5m (GL-0.9~2.9m) 51地点 51検体
- 対象物質: カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、POB 8物質